

## 16. Fehlersuche

### **Schlechter DAB-Empfang an einigen Orten.**

Da das DAB-Netz noch nicht vollständig ausgebaut ist, kann es vor allem in ländlichen Gebieten, die noch nicht vollständig erschlossen sind, zu schlechtem Empfang kommen. Testen Sie daher das DR 760 Radio an einem anderen Ort, bevor Sie es wegen schlechten Empfangs zur Reparatur einschicken.

### **Keine Anzeige auf dem Display**

1. Stellen Sie sicher, dass die Helligkeit des Displays nicht ausgeschaltet ist.
2. Prüfen Sie, ob das Netzteil an beiden Enden eingesteckt ist und einen festen Kontakt hat.

### **Unerwartetes Verhalten / Anzeige**

1. Starten Sie das Gerät vollständig neu, indem Sie den Netzstecker ziehen, 10 Sekunden warten und dann den Stecker wieder einstecken.
2. Führen Sie einen Werksreset durch (siehe „8.5. Werksreset“ auf Seite 10).
3. Kontaktieren Sie unseren Kundensupport.

## 17. Sicherheitshinweise

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Zubehör.
- Setzen Sie das Radio weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Radio nicht übermäßiger Hitze aus.